
Peugeot 508 SW HDi FAP 160 Autom...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	127086
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2134111
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2134111 FARBE: Guaranja Braun Metal POLSTERUNG: Leder Aries Beige SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Xenon, Elektr. Sitzeinstellung, Paket: Leder, Gepäckraumklappe automatisch SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Colorglas, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung, Polster - Teilleder, Rücksitzbank geteilt, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 7mm
HL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm
HR: Continental / 7mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 7mm
HL: Dunlop / 7mm

VR: Michelin / 7mm
HR: Dunlop / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR
- Winter

Tür Vorne R - Delle - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 578,40 EUR

Felge Alu HR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Felge Alu HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 70,00 EUR

Seitenwand HL - Delle - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR

Tür Vorne L - Delle(n) - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Windschutzscheibe - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen-Reparaturset - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Abgelaufen

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.360,40 EUR





