

---

# Ford Transit Connect (Kurz) DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>05/2013</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>37140</b>
Leistung	<b>55 kW / 75 PS</b>
Hubraum	<b>1753 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2132807</b>

## Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Anhängerkupplung

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>159 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	269,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2132807 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System, rechts, Sitze: Sitzpaket 14, Heckscheibe, beheizbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, dachhoch mit Fenster (Stahl) SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Schiebetür(en), Trennwand  
Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

## Schäden

linke Seite Seitenwand - Beulen - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - verformt - erneuern - Kosten: 665,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - Kratzer / Korrosion - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - Winter - Sommerreifen lagen nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.095,00 EUR**

