
Opel Insignia 2.0 CDTI Sports To...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	153104
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1956 ccm
Interne Nummer	2289150

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Einparkhilfe
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km
Verbrauch außerorts:	3,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	104 g/km
KFZ-Steuer:	208,00 EUR

Bemerkung

ID=2289150 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Navi 900 IntelliLink mit 8 Touchscreen, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Paket: Sitz-Paket, Sicherheitsnetz, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Sicht, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, CD-Spieler, mp3, Durchlade/Skisack, Kopfstützen, Paket: Innenraum-Paket, Felgen-Sonderausführung, Ladekantenschutz, Edelstahl SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf LM-Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Blende zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - verschlissen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

rechte Seite D-Säule - Verkleidung zerkratzt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR

rechte Seite Türschweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 1.257,00 EUR



