
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	04/2009
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	167890
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2258460

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km		
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2258460 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Netztrennwand Nachrüstung, Techniker Schlüssel SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,0mm VR: Unbekannt / 4,0mm
HL: Unbekannt / 5,0mm HR: Unbekannt / 5,0mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 auf Stahlfelge - vorhanden

Schäden

Innenraum Fußmatte vorne links - abgenutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Teppichboden - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - reinigen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - erneuern - Kosten: 20,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
linke Seite Fondseite - Dellen - verkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Gesamtkosten: 1.265,00 EUR





