
Renault Megane Grandtour TCe 130

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	81392
Leistung	96 kW / 131 PS
Hubraum	1397 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2027923
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Trennnetz
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	145 g/km
Verbrauch innerorts:	8,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	98,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km		

Bemerkung

ID=2027923 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, Radio 3D Sound by Arkamys, Bluet.Plug, Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge, Navigation Becker Professional SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 5mm VR: Pirelli / 5mm
HL: Pirelli / 8mm HR: Pirelli / 8mm
Bereifung: 205/0R17 - SpeedIndex: V - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 4mm VR: Pirelli / 4mm
HL: Pirelli / 7mm HR: Pirelli / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Felge Alu VR - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 120,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Tür Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Felge Alu VL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 305,38 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 299,13 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Spoiler H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 100,00 EUR
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR
Letzte Inspektion - Fehlt - Pauschalbetrag - Kosten: 524,88 EUR

Gesamtkosten: 1.830,39 EUR







