
Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	63526
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2178043
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,8 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	152,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2178043 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Polster: Leder-Stoff-Ausstattung Shine, abschließbar, Gepäcknetztrennwand, Scheinw.reinig. inkl. beh. Sch.waschdü. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 6mm VR: Dunlop / 6mm
HL: Other / 6mm HR: Other / 6mm
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H

Schäden

Zündschlüssel - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 158,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Dach - Delle(n) - Smart repair - Kosten: 124,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Einstiegsblech VR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 258,21 EUR

Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 330,54 EUR

Kofferraumdeckel - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 10,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 35,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 367,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 369,44 EUR

HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
- Pauschalbetrag kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.873,19 EUR





