Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 08/2013
HU 00/2016
AU 00/2016
Kilometerstand 56169

Leistung 103 kW / 140 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe blue
Interne Nummer 2187209

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,5 I/100 kmCO2 kombiniert:145 g/kmVerbrauch innerorts:6,9 I/100 kmKFZ-Steuer:260,00 EURVerbrauch außerorts:4,7 I/100 km

Bemerkung

ID=2187209 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Amunds+ für Schalt-Getr., Sonnenschutzrollo Seitenscheiben, Müdigkeitserkennung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Innendekor Holz usw., Heckscheibenwischer, Durchlade/Skisack, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 947,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Hageldellen - (SmartRepair) - Kosten: 381,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden von Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.668,00 EUR

