
VW Touran 2.0 TDI DPF

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 03/2014 |
| HU | 00/2017 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 113393 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Farbe | blue Metallic |
| Interne Nummer | 2214906 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,3 l/100 km | CO2 kombiniert: | 139 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,5 l/100 km | KFZ-Steuer: | 278,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,6 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2214906 SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket:Business Premium inkl.Navigation, CD-Spieler, mp3, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge / Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer / Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite A-Säule - A Säule Kratzer - lackieren - Kosten: 175,00 EUR
Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeugheck Verkleidung Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / Rost - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 2.595,00 EUR







