
VW Sharan 2.0 TDI DSG BlueMotion...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	81530
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2229981

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	6,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	298,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2229981 FARBE: POLSTERUNG: titanschwarz/titansc SONDERZUBEHÖR: Glasdach fest, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Paket: Professional inkl. RNS 510, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Paket: Easy Open ohne Safesicherung, Bluetooth Schnittstelle, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Zuziehhilfe elektrisch für Schiebetüren, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, Heckscheibenwischer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:Detailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 98H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 96H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
2. Radsatz 2 Felgen - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Delle - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 270,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Einstieg/B-Säule - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 240,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verkratzt und Delle, Kostenausweitung möglich - instandsetzen lackieren - Kosten: 285,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR
Vorderachse Reifen rechts - Flankenschaden - erneuern - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Dachholm - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Fahrzeug verschmutzt - 2 Sicht durchführen - - Kosten: 42,00 EUR
Dach Dachhaut - Delle/ Kratzer / Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR
Gesamtkosten: 2.902,00 EUR





