VW Touran 2.0 TDI DPF DSG

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 06/2014
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 57054

Leistung 130 kW / 177 PS

Hubraum 1968 ccm Interne Nummer 2222084

Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

Schiebedach

Weitere Ausstattung

Xenonscheinwerfer

ABSESP

Sitzheizung Vordersitze

Standheizung

Anhängerkupplung

Euro5

Klimaanlage

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio

Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,9 I/100 kmCO2 kombiniert:155 g/kmVerbrauch innerorts:7,0 I/100 kmKFZ-Steuer:310,00 EURVerbrauch außerorts:5,3 I/100 km

Bemerkung

ID=2222084 FARBE: Metallic/Perleffekt, POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, CD-Wechsler, Radio RCD 510, 4 x 20 Watt, 8 Lautspr., mp3, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Spiegelpaket, Netztrennwand, Lackierung: Sonderfarbe Pure White, Schriftzüge: Ent. d. Modell- u.Motorbez. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung Wegfahrsperre Colorgias Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detailierte

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R17 - VA 215/50 R17 95W; HA 235/45 R17 94W auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R16 - 205/55R16 94H auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 390,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Felge verkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Felge verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 475,00 EUR









