
Audi A5 3.0 TDI Sportback quattr...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sportwagen / Coupé
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	152242
Leistung	180 kW / 245 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	black
trim	Leder
Interne Nummer	2041455

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Optik-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	149 g/km
KFZ-Steuer:	363,00 EUR

Bemerkung

ID=2041455 SONDERZUBEHÖR: Polster - Velours/Alcantara, Sitze, Sportsitze vorn, Sportsitze, Paket Optik schwarz, Audi exclusive, CD-Spieler, Radio: concert, mp3, Bluetooth Schnittstelle, Telefonzubehör: Bluetooth Schnittstelle, Dachhimmel Stoff schwarz, Innendekor Holz usw., Mittelarmlehne vorn, Multifunktionslenkrad, Multifunktions-Sportlederlenkrad 3-Sp-D, Lackierung: Uni, Modellbezeichnung, Entfall komplett
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 7mm

VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R17 - 225/50 R17 94Y auf LM-Felgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - leicht eingedrückt und Lackierung gerissen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - mehrfach eingedrückt und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 385,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - Bezug hinten eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Dach Dachholm rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Dichtung Dreieckscheibe hinten - aufgebrochen - erneuern - Kosten: 300,00 EUR

Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug Wartung - zum Teil nicht in Vertragswerkstatt durchgeführt - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.475,00 EUR



