
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	162915
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2270909
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2270909 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Rückfahrkamera Rear View SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen Gutachten sowie

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm
HL: Continental / 5mm

VR: Continental / 5mm
HR: Continental / 5mm

Bereifung: 235/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm

VR: Michelin / 5mm
HR: Michelin / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 733,24 EUR
Kotflügel Vorne R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 202,03 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 333,12 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 126,24 EUR
Tür Hinten R - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 273,24 EUR
Kotflügel Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Kofferraumdeckel - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 338,27 EUR
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 268,36 EUR
Motorhaube - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR
- 2X2 CM

Gesamtkosten: 2.450,50 EUR



