
Opel Insignia 2.0 Bi Turbo CDTI ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	175592
Leistung	143 kW / 194 PS
Hubraum	1956 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2243506
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.
- Lederlenkrad
- Allrad
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe Sensoren vorne
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Einparkhilfe Sensoren hinten
- Tagfahrlicht
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,4 l/100 km
Verbrauch innerorts:	8,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,1 l/100 km

CO2 kombiniert:	169 g/km
KFZ-Steuer:	338,00 EUR

Bemerkung

ID=2243506 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Außenspiegel mit Memory, Durchlade/Skisack, Elektr. Sitzeinstellung, Kopfstützen, Sitzmemory, Paket: Leder Premium, Abstandsregelung, Lichtsensor, Regensensor, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Innovations-Paket, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Toter Winkel Warnung, Zentralverriegelung, Anhängerzugvorrichtung, schwenkbar, Abstandsregelung, Colorglas, Frontkamera inkl. adap. Geschw.regelung, Spurhalte Assistent, Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, Sicherheitsnetz, Fahrerinfodisplay 8, Lederlenkrad, beheizt SERIENZUBEHÖR: Sperrdifferential, Scheinwerfer-Waschanlage, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Fahrwerksregelung elektronisch, Servolenkung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Kopfstützen, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm
 HL: Michelin / 4mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

VR: Michelin / 4mm
HR: Michelin / 4mm

Schäden

Reifen - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 1.592,00 EUR

- .

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 257,45 EUR

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 247,99 EUR

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 257,45 EUR

Motorabschirmung - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 93,00 EUR

Gesamtkosten: 2.566,89 EUR



