

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>02/2012</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>139661</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2004376</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2004376 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Paket: Business EditionenHighline, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank geteilt Servolenkung Polster - Teilleder Polster -

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,3mm VR: Unbekannt / 4,2mm  
HL: Unbekannt / 4,9mm HR: Unbekannt / 5,3mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,3mm VR: Unbekannt / 4,7mm  
HL: Unbekannt / 7,2mm HR: Unbekannt / 6,1mm  
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

Innenraum Armaturenbrett - Handyhalterung Cockpit - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitze - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 225,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Flanke beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 991,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 354,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 300,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.317,00 EUR**









