VW Golf Variant 1.6 TDI DPF Blue...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 08/2012
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 85399

Leistung 77 kW / 105 PS Hubraum 1598 ccm

Farbe Reflexsilber Metallic

Interne Nummer 2074347

Wichtige Ausstattung

5-türig

5-Gang GetriebeFahrerairbag

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:4,2 I/100 kmCO2 kombiniert:109 g/kmVerbrauch innerorts:5,2 I/100 kmKFZ-Steuer:152,00 EUR

Verbrauch außerorts: 3,6 l/100 km

Bemerkung

ID=2074347 FARBE: Reflexsilber Metalli POLSTERUNG: Titanschwarz SONDERZUBEHÖR:
Navigationsfunktion RNS 310, Netztrennwand, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitz: Beifahrer höhenverstellbar,
Fahrzeugschriftzüge - Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt,
Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential,
Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt,
Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, TrennwandDetailierte
Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R - 205/55 R16 91W auf Stahlfelge mit Radkappe - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 195/65 R15 91T auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR linke Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 275,00 EUR

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke bis 223 µm - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurde vor Rückgabe gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Sommerräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 415,00 EUR

















