
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	101790
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	grey Metallic
Interne Nummer	2078240

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	117 g/km
Verbrauch innerorts:	5,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	166,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2078240 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter II, Paket Business II, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling Aluminium-Look SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Zentralverriegelung, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Fondseite - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 320,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - Flankenschaden - erneuern - Kosten: 108,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 573,00 EUR

