
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 07/2014 |
| HU | 00/2019 |
| AU | 00/2019 |
| Kilometerstand | 160186 |
| Leistung | 103 kW / 140 PS |
| Hubraum | 1968 ccm |
| Interne Nummer | 2248038 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Komfortsitze elektr.
- Euro5
- Klimaautomatik
- Seitenairbags im Fond
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,5 l/100 km

CO2 kombiniert: 135 g/km
KFZ-Steuer: 270,00 EUR

Bemerkung

ID=2248038 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Navigationssyst. RNS 510 mit MP3, mp3, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Sitze: Vordersitz. el. 12 Wege Einstell., Sitze: Komfortsitze mit aktiver Klimatis, Diebstahl-/Alarmanlage, Rückfahrkamera Rear View, Airbag, Airbag: Seitenairbags hinten und Gurtstr, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Räder: Reserverad in Fahrbereifung, Stahl, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,0mm VR: Unbekannt / 5,0mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,0mm VR: Unbekannt / 6,0mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Dach Dachhaut - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Zerkratzt und Steinschläge - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Delle und zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Blende - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Außenspiegelgehäuse - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Türschweller - Einstieg Fahrertür - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Verkleidung Fahrzeughimmel hinten - Beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - Zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Fremdkörper eingefahren - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 720,00 EUR







