
BMW 320d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	63198
Leistung	135 kW / 184 PS
Hubraum	1995 ccm
Farbe	SPARKLING BRONZE METALLIC
Interne Nummer	2144343

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Mittelarmlehne
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	218,00 EUR

Bemerkung

ID=2144343 FARBE: Sparkling Bronze Met POLSTERUNG: Anthrazit/Schwarz SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business Package, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Sonnenschutzverglasung, Paket: Lichtpaket, Innenspiegel automatisch abblendend, Armauflage vorn, verschiebbar, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Komforttelefonie mit Smartphone-Anbind., Modellschriftzug-Entfall, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Business, mp3, Park Distance Control (PDC), vorn +hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92W auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 7mm	VR: Unbekannt / 7mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R16 92H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

linke Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 345,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge / Riss - erneuern - Kosten: 575,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Dämmmatte zerrissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 22,00 EUR

Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Felge von Winterreifen zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern - Kosten: 158,00 EUR

Gesamtkosten: 2.940,00 EUR





