
Ford Fiesta 1.5 TDCi

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	41534
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1498 ccm
Farbe	Panther-Schwarz Metallic
Interne Nummer	2257688

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	98 g/km
Verbrauch innerorts:	4,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	148,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2257688 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Felgen-Sonderausführung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Winter, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Paket: Trend I, Räder: Reserverad, Stahlrad, Zigarettenanzünder SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R15 - 195/55 R15 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R14 - 175/65 R14 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - im Fahrersichtbereich - erneuern - Kosten: 982,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Wartung erforderlich - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fällig 10/2017 - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.382,00 EUR

