
VW Polo 1.2

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Limousine |
| Erstzulassung | 12/2013 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 56929 |
| Leistung | 44 kW / 60 PS |
| Hubraum | 1198 ccm |
| Farbe | white |
| Interne Nummer | 2187550 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Winter-Paket
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,5 l/100 km | CO2 kombiniert: | 128 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 7,3 l/100 km | KFZ-Steuer: | 60,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,5 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2187550 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Paket: Cool & Sound mit Climatronic, Bordcomputer, Paket: Fahrkomfort, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Winter, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfortpaket Elektrik, Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. netönt Regensensor Paket: Licht und Sicht Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod +Motor SERIENZUBEHÖR

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 5mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 175/70 R14 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 5mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 6mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R14 - 175/70 R14 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR

Dach Dachhaut - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug --- - Personenbezogene Daten- und Datenspeicher nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 195,00 EUR

