Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 08/2012
HU 00/2017
AU 00/2017
Kilometerstand 111984

Leistung 125 kW / 170 PS

Hubraum 2143 ccm
Farbe black Metallic

Interne Nummer 2083744

Wichtige Ausstattung

5-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

Einparkhilfe

Antriebsschlupfregelung

Fensterheber elektrisch 2-fach

Radio

Außentemperaturanzeige

Servolenkung

Kopfstützen im Fonds

Sitzbank hinten geteilt

Euro5

Klimaautomatik

Navigation

ABS

• ESP

Sitzheizung Vordersitze

Wegfahrsperre

Colorverglasung

Zentralverriegelung

Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:5,5 I/100 kmCO2 kombiniert:143 g/kmVerbrauch innerorts:6,5 I/100 kmKFZ-Steuer:275,00 EURVerbrauch außerorts:4,9 I/100 km

Bemerkung

ID=2083744 SONDERZUBEHÖR: Park-Assistent, aktiv, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen. Gutachten sowie mehr Rilder unter www.anal-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm

HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm

Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102H auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 739,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR

Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.259,00 EUR















