VW Tiguan 2.0 TDI DPF 4Motion BI...

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 11/2013
HU 00/0
AU 00/2018
Kilometerstand 113404

Leistung 130 kW / 177 PS

Hubraum 1968 ccm
Farbe white
Interne Nummer 2201783

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Sitzbank hinten geteilt
- **Emissionswerte**
- Verbrauch kombiniert:5,8 I/100 kmVerbrauch innerorts:6,7 I/100 kmVerbrauch außerorts:5,2 I/100 km

- Allrad
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Bordcomputer/ Reiserechner

CO2 kombiniert: 151 g/km KFZ-Steuer: 272,00 EUR

Bemerkung

ID=2201783 SONDERZUBEHÖR: Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Highline Plus inkl. Navi.+DynL, mp3, Felgen-Sonderausführung, Glasdach fest, Paket: Life Plus, Fahrwerksregelung elektronisch, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, Rückfahrkamera Rear Assist SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R18 - 235/50 R18 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR Fahrzeugzubehör Tire Mobility Set und Kompressor - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze - verschmutzt, Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR rechte Seite Kotflügel - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 705,00 EUR



















