
Ford Transit 300 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	08/2012
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	189528
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2079182

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- Navigation
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- ABS
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Tempomat

Bemerkung

ID=2079182 SONDERZUBEHÖR: Radio: Ford SD-Navigationssystem, Airbag, Sitze: Sitz-Paket 31, Park-Pilot-System, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Batterie (2 x 70 Ah), Doppelflügel-Hecktür/180° (mit Fenster), Heckscheibenwischer, Wisch-Wasch-Anlage, Haltegriff an A-Säule der Beifahrerseite, Trennwand: voll, mit Fenster (Stahl), Paket: Raucher, Airbag, Einbau Bott, Bott Umbau 04/2016
SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Heckflügeltüren, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 195/70 R15 auf Stahlfelge - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R - 185/75 R15 auf Stahlfelge - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 1.030,00 EUR

linke Seite A-Säule - Verkleidung fehlt - erneuern - Kosten: 40,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - Brandloch / Brandlöcher reparabel - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt, zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 310,00 EUR

linke Seite D-Säule - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR

rechte Seite Fondseite - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug Radkappen 4.Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Reifen - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.880,00 EUR



