
VW Caddy 2.0 TDI (7-Si.) 4MOTION...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	76645
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2268222

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Allrad
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Standheizung
- Tempomat
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Scheinwerferreinigung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	8,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	177 g/km
KFZ-Steuer:	354,00 EUR

Bemerkung

ID=2268222 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem RNS 510, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahr., Tagfahrlicht, Tel:Mobitel.-Vorbereitung, ohne Sp.-bed., Anhängervorrichtung: Vorbereitung, Heckflügeltür mit Fensterausschnitt, Multimediabuchse MEDIA-IN (USB), Trennwand: Netztrennwand, Entfall: Schriftzüge am Heck, Entfall: Dritte Sitzreihe, Ladekantenschutzfolie
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Velours/Alcantara, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Heckflügeltüren, Trennwand
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3,5mm	VR: Unbekannt / 3,5mm
	HL: Unbekannt / 6,5mm	HR: Unbekannt / 6,5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 5mm
	HL: Unbekannt / 7mm	HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 94H auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltür links - erhöhte Lackschichtdicke 569 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Flugrost - - Kosten: 0,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer und Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltür rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Flugrost - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Kotflügel - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Kofferraumabdeckung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 162,00 EUR

Gesamtkosten: 862,00 EUR



