
Fiat Scudo L2 (5-Si.)

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	12/2014
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	19174
Leistung	94 kW / 128 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2291229

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Zentralverriegelung
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	183 g/km
Verbrauch innerorts:	8,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	366,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,3 l/100 km		

Bemerkung

ID=2291229 FARBE: Höllen Schwarz POLSTERUNG: dunkel SONDERZUBEHÖR: Kopfstützen, Rücksitzbank geteilt, Sitze: 3. Sitzreihe Modularität Typ 3, Zusatzsitze, Kopfstützen, Sitze: Beifahrerdoppelsitz mit Gurtstr., Zusatzsitze, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio, CD, MP3, Bluetooth, mp3, Räder: vollwertiges Ersatzrad, NR: SLM Trittstufe manuell 45x SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Zentralverriegelung, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Kopfstützen, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/60 R16 99T auf Stahlfelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 6mm	HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 215/60 R16C 103/101T auf Stahlfelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 650,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 350,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 450,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 485,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 413µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - fehlt - erneuern - Kosten: 299,00 EUR

Gesamtkosten: 2.234,00 EUR



