

---

# Ford Focus 2.0 TDCi DPF Start-St...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>03/2016</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>19437</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1998 ccm</b>
Farbe	<b>blue Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2362106</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>105 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2362106 SONDERZUBEHÖR: Paket Business II, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Technologie (Titanium), Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Paket: Winter, Räder: Reserverad Stahlrad, Zigarettenanzünder, Felgen-Sonderausführung SERIENZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Airbag, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 93V auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 8mm VR: Unbekannt / 8mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 91H auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Winterreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Kombiinstrument - Fehlermeldung - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR  
**Gesamtkosten: 120,00 EUR**

