
Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI quattro ...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Cabrio/Roadster
Erstzulassung	01/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	40330
Leistung	165 kW / 224 PS
Hubraum	1984 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2267707

Wichtige Ausstattung

- 2-türig
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation mit Bildschirm
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Spurhalteassistent
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,9 l/100 km
Verbrauch innerorts:	8,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	5,9 l/100 km

CO2 kombiniert:	160 g/km
KFZ-Steuer:	170,00 EUR

Bemerkung

ID=2267707 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket, Abstandsregelung, Paket Assistenz, Spurhalte Assistent, Kopfstützen, Sitze, Vordersitze elektrisch einstellb., Felgen-Sonderausführung, MMI Navigation Plus, mp3, Zentralverriegelung, Toter Winkel Warnung, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Autotel.: Handy-Vorb. D/E-Netz in Armle., Sitze, Sportsitze vorn i.V ele. Sitzein., Sportsitze, Verdeck: Akustikverdeck, vollautomatisch, Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Rad: Radschrauben diebstahlhemmend, Armauflagen beledert in den Türverkleid., Entfall Technologie Schriftzug, Modellbezeichnung, Entfall komplett, Multifunktionslenkrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Innendekor Holz usw., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Bordcomputer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4,5mm	VR: Unbekannt / 4,5mm
	HL: Unbekannt / 4,0mm	HR: Unbekannt / 4,0mm
Bereifung: /R17 - 245/40 ZR17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 5mm	VR: Unbekannt / 6,6mm
	HL: Unbekannt / 6,5mm	HR: Unbekannt / 7,0mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge / Korrosion - lackieren - Kosten: 490,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 350,00 EUR

Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 395,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

linke Seite Kotflügel - Lackdicke über 150 my - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz 2 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) lackieren - Kosten: 320,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz 2 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 350,00 EUR

Innenraum Sitz vorn links - leichte Abnutzung - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Cabriooverdeck - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR

Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.610,00 EUR





