
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	118689
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2198362

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	139 g/km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	278,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2198362 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Seitenscheiben u. Heckscheibe getönt, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 6mm	VR: Unbekannt / 6,5mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Kratzer / Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 95,00 EUR
linke Seite Kotflügel - Delle - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - erneuern - Kosten: 205,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig / Kostenausweitung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Innenraum Innenverkleidung - Kofferraumverkleidung rechts verschürft - erneuern - Kosten: 255,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten wurden vom SV gelöscht - --- - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.158,00 EUR



Handwritten inspection report (Nachweise - Ablieferungsinspektion und Wartung) for a car. The document includes fields for date, time, and location, and is signed by a person named MEYER. The date is 11/2017.



