
Opel Astra 1.7 CDTI DPF ecoFLEX ...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	52576
Leistung	81 kW / 110 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	blue
Interne Nummer	2181060
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	161,50 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2181060 SONDERZUBEHÖR: Navi 600 Deutschland, Paket: FlexOrganizer, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitung, Paket: Licht, Sicherheitsnetz für Gepäckraum
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 6mm
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm
HL: Continental / 4mm

VR: Continental / 4mm
HR: Continental / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

Schäden

Kofferraumdeckel - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Türgriff Aussen VR - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 238,00 EUR

