
Opel Combo 1.7 CDTI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	11/2011
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	112922
Leistung	74 kW / 101 PS
Hubraum	1686 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2021598

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe

Weitere Ausstattung

- ABS
- Radio
- Fensterheber elektrisch 2-fach

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	140 g/km
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	201,50 EUR
Verbrauch außerorts:	4,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2021598 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage (FCKW-frei) + SR-WSS, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort 2, Zentralverriegelung, Trennwand, geschlossen, mit Sichtfenster, Nutzlast erhöht, Bodenbelag Gummi auf der Ladefläche, Räder: Reserverad Stahl 6 J x 15, Laderaum: Beleuchtung
SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 185/50 R 15 - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R - 185/60 R 15 - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Hecktür rechts - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Zierleiste leicht zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Ersatzschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 75,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern - Kosten: 400,00 EUR

Gesamtkosten: 585,00 EUR

