
Mercedes-Benz C 220 T CDI DPF BI...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	73731
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	white
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2118237
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,3 l/100 km	CO2 kombiniert:	114 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	217,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

Bemerkung

ID=2118237 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Radio-Navi.: COMAND Online, mp3, PARKTRONIC inkl. Parkführung, Sitze: Multikontursitz-Paket vorne, Seiten-/Heckscheiben dunkel getönt, Innenhimmel designo in Stoff schwarz, LED-Tagfahrlicht stabförmig, Tagfahrlicht, Fußmatten in Velours, Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel, Wollnikom Smartphone-Halter SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Servolenkung, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Bordcomputer, Kopfstützen, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm
HL: Continental / 7mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm
HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Hinten R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Dach - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kratzer - Lackieren - Kosten: 386,08 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Erneuern + lackieren - Kosten: 326,34 EUR
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 362,70 EUR
Zierblende Türverkleidung HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 102,25 EUR
Stoßfänger V - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Lackieren - Kosten: 447,94 EUR
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 292,91 EUR
Reifen-Reparaturset - Letzte Inspektion - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Minderwert
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
- Pauschalbetrag, kein Minderwert

Gesamtkosten: 1.996,22 EUR









