

---

# Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4Matic...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>03/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>91131</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
trim	<b>Kunstleder</b>
Interne Nummer	<b>2216968</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation
- Allrad
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Standheizung
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,1 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>159 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	337,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2216968 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Intelligent Light System, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Komfort, Felgen-Sonderausführung, Innendekor Holz usw., Paket: Sport-Paket Interieur m. Seriensi, Park-Assistent, aktiv, Dachreling, Paket: Chrom-Paket Exterieur, Bluetooth Schnittstelle, Telefon-Zubehör: Telefon-Modul, Telefon: Komfort-Telefonie in der Armauf, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Paket: Licht-Paket, Scheibenwaschanlage u. -düsen beheizt, Kraftstofftank 66 l, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen, Entfall Fahrzeugschriftzug SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Konftstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R19 - 235/50 R19 97V auf Alufelgen - vorhanden

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102H auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

linke Seite Kotflügel - zerkratzt - lackieren - Kosten: 320,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 745,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Innenraum Laderaumtrennung - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 162,00 EUR  
Innenraum Reifenfüllset - Dichtmittel fehlt - erneuern - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug Wartung - fällig laut Serviceheft - Wartung durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Einstieg/C-Säule - zerkratzt und Dellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 225,00 EUR  
Fahrzeug Scheibenwischflüssigkeit - leer - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Delle / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug A-Säule links & rechts - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 145,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Flecken - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten - Datenspeicher - gelöscht - durch Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt/regennass - - Kosten: 42,00 EUR  
Fahrzeug 2. Reifensatz - 1 Felge - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.041,00 EUR**



Mercedes-Benz

**Digitaler Servicebericht**

Stipulation: Die Sicht auf den Schaden ist immer vermindert und unvollständig. Sie sehen hier nur einen Teil des Schadens. Bitte kontaktieren Sie Ihren Vertragspartner für eine vollständige Sicht der Schäden an Ihrem Fahrzeug und informieren Sie dazu den Schadenbearbeiter (SchT) über Ihren Schaden.

<b>Fahrzeugdaten</b>		
Fahrzeug	GLK 220 CDI 4MATIC	
Erstzulassung	19.03.2014	
FN	WDC204884 10 312113	
<b>Kennzeichen</b>		
Nächster Service	02.2017	Nächste HU
	27833 km	03.2017
<small>Bitte beachten Sie die zusätzlichen Informationen in Ihrem Fahrzeug über die Service- und Serviceintervallplanung zur Durchführung des nächsten Service.</small>		
<b>Aktueller Servicebericht</b>		
Mercedes-Debitz	Horst Tenneberg CH2	Datum
	Kellerhofstraße 263	Rep.-Auftr.-Nr.
	München	Laufleistung
Durchgeführter Service	Service B	Zusatzarbeiten
		<input type="checkbox"/>







