

---

# Skoda Superb Combi 1.6 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	01/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	130761
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2096167

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,4 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2096167 FARBE: Brillant-Silber Meta POLSTERUNG: Stoff Rubicon Schwar SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS, Paket: TRAVEL, Elektr.Heckklappe m.halbaut.Gepäckrollo, Gepäcknetztrennwand, Scheinwerfer-Waschanlage, Scheinwerferreinigungsanl. m. Wassersta., Innendekor Holz usw., Dekoreinlagen NOBLESSE im Innenraum, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer m. integr. Abbiegel., Multifunktionslenkrad, Lenkrad: 4-Sp. Multifunktionlederslenkr., Dachreling, Dachreling, eloxiert, Aschenbecher und Anzünder vorn u. hinten, Wollnikom Smartphone SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden.Detaillierte Informationen, Gutachten sowie

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

linke Seite Kotflügel - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 415,00 EUR  
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Innenraum Innenverkleidung - Türverkleidungen vorne links + rechts, verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2. Radsatz - 1 Felge - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Verfallsdatum abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Delle und Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Delle und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 280,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR  
Dach Dachhaut - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeug persönliche, bzw. personenbezogene Daten - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug nass und leicht verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

**Gesamtkosten: 970,00 EUR**



