

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	196045
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Interne Nummer	2234528
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2234528 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Amunds für Schalt-Getr., Elektrische Heckklappe, Techniker Schlüssel  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Other / 4mm VR: Other / 4mm  
HL: Other / 6mm HR: Other / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 4mm VR: Michelin / 4mm  
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm  
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

## Schäden

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Tür Hinten R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 285,97 EUR  
Seitenwand HR - Kratzer - Lackieren - Kosten: 206,51 EUR  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 266,60 EUR  
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 206,51 EUR  
Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 204,07 EUR  
Tür Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 215,72 EUR  
Kotflügel Vorne L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 154,68 EUR  
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 589,07 EUR  
- Glasbruch kein Minderwert  
Fussmatte VL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 9,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 275,29 EUR  
**Gesamtkosten: 2.776,42 EUR**







