



BMW 3: MA5815			
Onderstelnummer:	WBA3D51050J476331	Versie:	3 BER 320dX 184PK
1ste ingebruikname:	24/11/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	58214	KW:	135
Type koetswerk:	Berline	Kleur koetswerk	BLAUW
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk	Donker Blauw
Transmissie:	Achter	Type lak	Metaal
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer	Aluminium
Werkende Accu	Ja	Oliepeil	OK
Aantal deuren	4	Parkeerplaats	3229
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties	
Radio CD	Elektrische Verstelbare Zetels V L
Elect. ramen A	Elektrische Verstelbare Zetels V R
Snelheidsregelaar	Schuifdak electrisch
Stuur multifunctioneel	Centrale armsteun V
Verwarmde zetels V	Hoedenplank/rolhoes
Type	Parkeersensoren achteraan
koplampverlichting	Xenon
Type GPS	koplampverlichting
Type zetelbekleding	GPS groot scherm kleur
Head-up Display	Zetelbekleding leder

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau			
Zomerbanden:	225/50/17/94 W Licht metaal		
	V L	Pirelli: 6 mm	V R
	A L	Pirelli: 5 mm	A R

Hulpmateriaal	
Runflat	Ja

Total cost ex VAT	2177,20
Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

308,20



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35




Drempel buit. R, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet)

310,50



Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

308,20



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80

