



BMW 3: 1JAU286			
Onderstelnummer:	WBA3Y11060D451143	Versie:	3 GRAN TURISMO 318d 136PK
1ste ingebruikname:	19/11/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	175921	KW:	100
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	1222
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		


Opties			
Radio CD		Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type	Halogeen		
koplampverlichting	koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type	Zetelbekleding		
zetelbekleding	kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Zomerbanden:	225/55/17/98 V Licht metaal			
	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Michelin: 3 mm	A R	Michelin: 3 mm

Hulpmateriaal	
Herstelkit	Ja
Compressor	Ja
Total cost ex VAT	1745,48
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00

No pictures to display	
Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	430,02



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	430,02
---	--------



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

417,84



Drempel buit. R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

372,60



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00

