



AUDI A3: 1FHO783			
Onderstelnummer:	WAUZZZ8V4DA058742	Versie:	A3 SB Ambition 105PK
1ste ingebruikname:	1/07/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	169151	KW:	77
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Zilver
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Onderhoud	NIET OK	Parkeerplaats	4812
Werkende Accu	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties			
GPS opslag	SD	Schuifdak elektrisch	
GPS opslag		Centrale armsteun V	
Elect. ramen V		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen A		Parkeersensoren achteraan	
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau			
225/45/17/91 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Goodyear: 4 mm	V R Goodyear: 4 mm
	A L	Continental: 2 mm	A R Continental: 2 mm

Hulpmateriaal	
Herstelkit	Ja
Compressor	Ja
Total cost ex VAT	534,80
Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Voorruit, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Vleugel A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	-------------

No pictures to display	
Motorkap, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren	0,00
No pictures to display	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	
Band V R, Beschadigd, E - Vervangen	132,00
	
Motorbeschermplaat, Scheur, E - Vervangen	84,00
	
Bekleding zitting A, Vlek, Reinigen	12,00
	