



BMW 2 CABRIO: 1PGX552

Onderstelnummer:	WBA2L51090V328660	Versie:	2.0 218D (110KW)
1ste ingebruikname:	1/07/2016	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	50340	KW:	110
Type koetswerk:	Cabriolet	Kleur koetswerk:	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	4811
Aantal deuren:	2		
Aantal zetels:	4		
Aantal hoofdsteunen:	4		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD	Centrale armsteun V
GPS opslag	Parkeersensoren achteraan
GPS opslag	HD
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Verwarmde zetels V	
Radio multimedia	
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder
Type airco	Airco automatisch

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

	225/45/17/91 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Bridgestone: 3 mm	V R	Bridgestone: 3 mm
	A L	Bridgestone: 3 mm	A R	Bridgestone: 3 mm

Hulpmateriaal


Runflat	Ja
Total cost ex VAT	1010,23
Motorkap, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	290,08

Velg alu V R, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Deur V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	318,35
---	--------



Vleugel A R, Slecht hersteld, P - Controleren	0,00
---	------



Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--------------------------------------	------

No pictures to display

Velg alu A R, Beschadigd, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
--	-------



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------

