




BMW 3: 1FWV038			
Onderstelnummer:	WBA3K11060F857073	Versie:	3 TOURING 318dA 136PK Aut.
1ste ingebruikname:	21/11/2013	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	141932	KW:	100
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	4202
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties			
Radio CD		Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
GPS opslag	SD	Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type	LED		
koplampverlichting	koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Sport zetels			

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Zomerbanden:	25/45/18/91 Y Licht metaal			
	V L	Pirelli: 5 mm	V R	Pirelli: 5 mm
	A L	Pirelli: 7 mm	A R	Pirelli: 7 mm

Hulpmateriaal	
Runflat	Ja
Total cost ex VAT	1500,30
Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	211,80
---	--------





Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Interieur, Vuil, Reinigen

60,00



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

211,80



Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display

Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

318,35



Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)

95,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar

0,00

No pictures to display