



CITRO?N C4 Aircross: 1HXX373

|                               |                   |                 |                           |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| Onderstelnummer:              | VF7BU9HD8FZ901881 | Versie:         | C4 AIRCROSS 2WD Seduction |
| 1ste ingebruikname:           | 24/10/2014        | Fiscale PK:     | 115PK                     |
| Expertise Mileage:            | 177383            | KW:             | 84                        |
| Type koetswerk:               | Hatchback         | Kleur koetswerk | Bruin                     |
| Versnelling:                  | MAN 6 VIT         | Type lak        | Metaal                    |
| Transmissie:                  | Voor              | Velgen zomer    | Aluminium                 |
| Brandstof:                    | Diesel            | Oliepeil        | OK                        |
| Werkende Accu                 | Ja                | Parkeerplaats   | 4609                      |
| Aantal deuren                 | 5                 |                 |                           |
| Aantal zetels                 | 5                 |                 |                           |
| Aantal hoofdsteunen           | 5                 |                 |                           |
| Velgen zomer                  | Aluminium         |                 |                           |
| Categorie                     | Personenwagen     |                 |                           |
| Oliepeil                      | OK                |                 |                           |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | Ja                |                 |                           |

Opties

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Radio CD                | Dak Panoramisch                |
| Elect. ramen V          | Parkeersensoren achteraan      |
| Elect. ramen A          |                                |
| Stuur multifunctioneel  |                                |
| Type koplampverlichting | Halogeen koplampverlichting    |
| Type zetelbekleding     | Zetelbekleding half-kunstleder |
| Type airco              | Airco automatisch              |

Beperkte technische diagnose

|                           |    |                              |    |
|---------------------------|----|------------------------------|----|
| Airco werkend             | OK | Werkende Accu                | Ja |
| Banden slijtageprofiel    | OK | Geluid motor                 | OK |
| Stationair draaien        | OK | Koppeling test               | OK |
| Vlot starten motor        | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling          | OK | Verlichting                  | OK |
| Bediening versnellingsbak | OK | Ruitenwissers                | OK |
| Handrem                   | OK |                              |    |

Slijtageniveau

|              |                             |                |     |                |
|--------------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|
| Zomerbanden: | 215/70/16/98 H Licht metaal |                |     |                |
|              | V L                         | Michelin: 3 mm | V R | Michelin: 3 mm |
|              | A L                         | Michelin: 3 mm | A R | Michelin: 3 mm |

Hulpmateriaal

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Total cost ex VAT                 | 0,00 |
| Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00 |
| No pictures to display            |      |
| Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar  | 0,00 |
| No pictures to display            |      |