



BMW 5: 1GAU468				
Onderstelnummer:	WBA5C310X0D047300	Versie:	5 BER 520d 163PK	
1ste ingebruikname:	10/12/2013	Fiscale PK:		
Expertise Mileage:	56250	KW:	120	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Donker Bruin	
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal	
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium	
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK	
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2108	
Aantal deuren	5			
Aantal zetels	5			
Aantal hoofdsteunen	5			
Velgen zomer	Aluminium			
Categorie	Personenwagen			
Oliepeil	OK			
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja			
Opties				
Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L		
GPS opslag	HD	Elektrische Verstelbare Zetels V R		
GPS opslag		Schuifdak electrisch		
Elect. ramen V		Centrale armsteun V		
Elect. ramen A		Parkeersensoren vooraan		
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren achteraan		
Stuur multifunctioneel				
Verwarmde zetels V				
Radio multimedia				
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting			
Type GPS	GPS groot scherm kleur			
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder			
Type airco	Airco automatisch			
Head-up Display				
Beperkte technische diagnose				
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja	
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK	
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK	
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK	
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK	
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK	
Handrem	OK			
Slijtageniveau				
Zomerbanden:	225/55/17/97 Y Licht metaal			
	V L	Bridgestone: 4 mm	V R	Bridgestone: 4 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4 mm
Hulpmateriaal				
Runflat			Ja	
Total cost ex VAT			1375,41	
Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			254,16	
Drempel buit. L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)			372,60	



Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------

No pictures to display


Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	348,09
--	--------



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
---	-------



Drempel buit. R, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
---	--------

