



MERCEDES B: 1EBY481			
Onderstelnummer:	WDD2462001J099800	Versie:	B 180 CDI BE 109PK
1ste ingebruikname:	16/10/2012	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	118565	KW:	80
Type koetswerk:	Hatchback	Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3414
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		

Opties	
Radio CD	Centrale armsteun V
Elect. ramen V	Hoedenplank/rolhoes
Elect. ramen A	Parkeersensoren vooraan
Stuur multifunctioneel	Parkeersensoren achteraan
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Stoelbekleding leder en alcantara

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau			
225/45/17/91 W Licht metaal			
Zomerbanden:	V L	Continental: 4 mm	V R
	A L	Continental: 6 mm	A R
		Continental: 4 mm	Continental: 6 mm

Hulpmateriaal	
Compressor	Ja
Total cost ex VAT	632,00
GPS Disk, Ontbreekt, E - Vervangen	275,00



Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Interieur, Vuil, Reinigen	24,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	

Deurframe A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	48,00
	
Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	
Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	
Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	