



| MERCEDES A: 1KXP729           |                   |                 |               |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| Onderstelnummer:              | WDD1760121V076101 | Versie:         | 1.5 A 180 CDI |
| 1ste ingebruikname:           | 27/07/2015        | Fiscale PK:     |               |
| Expertise Mileage:            | 26680             | KW:             | 80            |
| Type koetswerk:               | Hatchback         | Kleur koetswerk | Grijs         |
| Versnelling:                  | MAN 6 VIT         | Type lak        | Metaal        |
| Transmissie:                  | Achter            | Velgen zomer    | Staal         |
| Brandstof:                    | Diesel            | Oliepeil        | OK            |
| Werkende Accu                 | Ja                | Parkeerplaats   | 2322          |
| Aantal deuren                 | 5                 |                 |               |
| Aantal zetels                 | 5                 |                 |               |
| Aantal hoofdsteunen           | 5                 |                 |               |
| Velgen zomer                  | Staal             |                 |               |
| Categorie                     | Personenwagen     |                 |               |
| Oliepeil                      | OK                |                 |               |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | Ja                |                 |               |

| Opties                 |                        |
|------------------------|------------------------|
| Radio CD               |                        |
| Elect. ramen V         |                        |
| Elect. ramen A         |                        |
| Stuur multifunctioneel |                        |
| Type                   | Halogeen               |
| koplampverlichting     | koplampverlichting     |
| Type GPS               | GPS groot scherm kleur |
| Type zetelbekleding    | Zetelbekleding stof    |
| Type airco             | Airco manueel          |

| Beperkte technische diagnose |    |                              |    |
|------------------------------|----|------------------------------|----|
| Airco werkend                | OK | Werkende Accu                | Ja |
| Banden slijtageprofiel       | OK | Geluid motor                 | OK |
| Stationair draaien           | OK | Koppeling test               | OK |
| Vlot starten motor           | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling             | OK | Verlichting                  | OK |
| Bediening versnellingsbak    | OK | Ruitenwissers                | OK |
| Handrem                      | OK |                              |    |

| Slijtageniveau |                       |                |     |
|----------------|-----------------------|----------------|-----|
|                | 195/65/15/98 MS Staal |                |     |
| Winterbanden:  | V L                   | Michelin: 4 mm | V R |
|                | A L                   | Michelin: 4 mm | A R |

| Hulpmateriaal                              |      |
|--------------------------------------------|------|
| Herstelkit                                 | Ja   |
| Compressor                                 | Ja   |
| Total cost ex VAT                          | 0,00 |
| Motorkap, Chemische schade, 67 - Polijsten | 0,00 |



|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar | 0,00 |
|----------------------------------|------|

No pictures to display