



|                               |                   |                 |                       |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| PEUGEOT 5008: GX8971          |                   |                 |                       |
| Onderstelnummer:              | VF30ERHE8CS222444 | Versie:         | 5008 Allure FAP 150PK |
| 1ste ingebruikname:           | 9/11/2012         | Fiscale PK:     |                       |
| Expertise Mileage:            | 170005            | KW:             | 110                   |
| Type koetswerk:               | MPV               | Kleur koetswerk | Licht Blauw           |
| Versnelling:                  | MAN 6 VIT         | Type lak        | Metaal                |
| Transmissie:                  | Achter            | Velgen zomer    | Aluminium             |
| Brandstof:                    | Diesel            | Oliepeil        | OK                    |
| Werkende Accu                 | Ja                | Parkeerplaats   | 3230                  |
| Aantal deuren                 | 5                 |                 |                       |
| Aantal zetels                 | 7                 |                 |                       |
| Aantal hoofdsteunen           | 7                 |                 |                       |
| Velgen zomer                  | Aluminium         |                 |                       |
| Categorie                     | Personenwagen     |                 |                       |
| Oliepeil                      | OK                |                 |                       |
| Inschrijvingsbewijs deel Auto | Ja                |                 |                       |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Opties                  |                             |
| Radio CD                | Dak Panoramisch             |
| TV DVD scherm A         | Centrale armsteun V         |
| Elect. ramen V          | Hoedenplank/rolhoes         |
| Elect. ramen A          | Parkeersensoren vooraan     |
| Snelheidsregelaar       | Parkeersensoren achteraan   |
| Verwarmde zetels V      |                             |
| Type koplampverlichting | Halogeen koplampverlichting |
| Type GPS                | GPS groot scherm kleur      |
| Type zetelbekleding     | Zetelbekleding leder        |
| Type airco              | Airco automatisch           |
| Head-up Display         |                             |
| Sport zetels            |                             |


|                              |    |                              |    |
|------------------------------|----|------------------------------|----|
| Beperkte technische diagnose |    |                              |    |
| Airco werkend                | OK | Werkende Accu                | Ja |
| Banden slijtageprofiel       | OK | Geluid motor                 | OK |
| Stationair draaien           | OK | Koppeling test               | OK |
| Vlot starten motor           | OK | Ruitenwisservloeistof niveau | OK |
| Rookontwikkeling             | OK | Verlichting                  | OK |
| Bediening versnellingsbak    | OK | Ruitenwissers                | OK |
| Handrem                      | OK |                              |    |

|                |                             |                |     |                |
|----------------|-----------------------------|----------------|-----|----------------|
| Slijtageniveau |                             |                |     |                |
| Zomerbanden:   | 215/50/17/95 V Licht metaal |                |     |                |
|                | V L                         | Goodyear: 4 mm | V R | Goodyear: 4 mm |
|                | A L                         | Goodyear: 5 mm | A R | Goodyear: 5 mm |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Hulpmateriaal                         |         |
| Total cost ex VAT                     | 1738,20 |
| Velg alu V L, Kras(sen), Aanvaardbaar | 0,00    |

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No pictures to display                                                       |        |
| Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) | 308,20 |





Velg alu A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 308,20



Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Bekl zitting V L, Slecht hersteld, E - Vervangen 360,00



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl zitting V R, Slecht hersteld, E - Vervangen 360,00



Bumper V, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80

