



OPEL ASTRA : 1RCG868				
Onderstelnummer:	WOLBE8EL7G8106886	Versie:	TOURER	
1ste ingebruikname:	14/11/2016	Fiscale PK:		
Expertise Mileage:	21804	KW:	81	
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Bruin	
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal	
Transmissie:	Voor	Velgen zomer	Aluminium	
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK	
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	2410	
Aantal deuren	5			
Aantal zetels	5			
Aantal hoofdsteunen	5			
Velgen zomer	Aluminium			
Categorie	Personenwagen			
Oliepeil	OK			
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja			
Opties				
Radio CD		Elektrische Verstelbare Zetels V L		
Elect. ramen V		Centrale armsteun V		
Elect. ramen A		Hoedenplank/rolhoes		
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan		
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan		
Verwarmde zetels V				
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting			
Type GPS	GPS groot scherm kleur			
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder			
Type airco	Airco automatisch			
Beperkte technische diagnose				
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja	
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK	
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK	
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK	
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK	
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK	
Handrem	OK			
Slijtageniveau				
Zomerbanden:	225/45/17/98 V Licht metaal			
	V L	Bridgestone: 3 mm	V R	Bridgestone: 3 mm
	A L	Bridgestone: 3 mm	A R	Bridgestone: 3 mm
Hulpmateriaal				
Herstelkit	Ja	Compressor	Ja	
Total cost ex VAT			12,00	
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00	
No pictures to display				
Dak, Chemische schade, 67 - Polijsten			0,00	
				
Deur A L, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar			0,00	
No pictures to display				
Interieur, Vuil, Reinigen			12,00	



Motorkap, Chemische schade, 67 - Polijsten

0,00

