



OPEL VIVARO: 1CHD697			
Onderstelnummer:	WOLF7BVB6BV612775	Versie:	
1ste ingebruikname:	4/11/2010	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	131297	KW:	107
Type koetswerk:	Bestelwagen	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	TRU 10
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Lichte Vrachtwagen		
Oliepeil	OK		

Opties			
Radio CD		Parkeersensoren achteraan	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak vast
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Type	Halogeen		
koplampverlichting	koplampverlichting		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Zomerbanden:	215/65/16/91 H Staal			
	V L	Goodyear: 3 mm	V R	Goodyear: 3 mm
	A L	Goodyear: 3 mm	A R	Goodyear: 3 mm

Hulpmateriaal			
Reservewiel	Ja	Krik	Ja
Total cost ex VAT			1553,07
Achterruit, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00



Kofferdeur R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	230,00
---	--------



Bumperhoek V L, Kras(sen), It - Spotrepair	115,56
--	--------



Deur V R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
----------------------------------	------

No pictures to display

Drempel binnen V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---	------

No pictures to display

Koetswerk, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

No pictures to display

Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	238,76
---	--------



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
--	------

No pictures to display

Vleugel A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	231,15
--	--------



Bumper A, Kras(sen), Smartrepair	110,64
----------------------------------	--------



Kofferdeur L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

No pictures to display

Bumperhoek A L, Kras(sen), E - Vervangen	50,00
--	-------



Drempel binnen V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	115,56
---	--------



Kofferdeur L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
---	-------



Bumper V, Barst, E - Vervangen	398,40
--------------------------------	--------

