




NISSAN X-Trail: AE8992			
Onderstelnummer:	JN1TCNT31U0410839	Versie:	X-TRAIL 4WD SE ant.scr. 150PK
1ste ingebruikname:	20/02/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	199663	KW:	110
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk	Zwart
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:	4 Wiel	Velgen zomer	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Aluminium		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties			
GPS opslag	HD	Centrale armsteun V	
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Elect. ramen A			
Snelheidsregelaar			
Stuur multifunctioneel			
Radio multimedia			
Type	Halogeen		
koplampverlichting	koplampverlichting		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		


Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Zomerbanden:	225/60/17/91 V Licht metaal			
	V L	Michelin: 3 mm	V R	Michelin: 3 mm
	A L	Bridgestone: 4 mm	A R	Bridgestone: 4 mm

Hulpmateriaal	
Total cost ex VAT	2028,96
Bekl deksel A, Beschadigd, E - Vervangen	84,00



Deur V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	382,02
---	--------

 		
Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)		348,09
 		
Deur A L, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		
Bumperhoek V L, Los, N - Montage/Demontage		36,00
 		
Buitenspiegel kap R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		115,56
 		
Vleugel V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		264,21
  		
Vleugel A R, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		
Bekl binn R koffer, Beschadigd, Smartrepair		110,64
  		
Bekl binn L koffer, Beschadigd, Smartrepair		110,64
  		
Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		
Dak, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)		577,80
 		
Deur A R, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00
No pictures to display		