



BMW 520: 1DVI070

Onderstelnummer:WBAMX110X0C976235

1ste ingebruikname:7/09/2012

Expertise Mileage:143082

Type koetswerk:Break

Versnelling:MAN 6 VIT

Transmissie:Achter

Brandstof:Diesel

OnderhoudPLUS 13000 KM

OnderhoudOK

Werkende AccuJa

Aantal deuren5

Aantal zetels5

Aantal hoofdsteunen5

Velgen zomerAluminium

CategoriePersonenwagen

OliepeilOK

Versie:5 TOURING 520d Start/Stop

Fiscale PK:163PK

KW:120

Kleur koetswerkDonker Blauw

Type lakMetaal

Velgen zomerAluminium

OliepeilOK

Parkeerplaats3710

Opties

Radio CD

GPS opslag

GPS opslag

Elect. ramen V

Elect. ramen A

Snelheidsregelaar

Stuur multifunctioneel

Type koplampverlichting

Type GPS

Type zetelbekleding

Type airco

HD

Xenon koplamverlichting

GPS groot scherm kleur

Zetelbekleding leder

Airco automatisch

Elektrische Verstelbare Zetels V L

Elektrische Verstelbare Zetels V R

Centrale armsteun V

Hoedenplank/rolhoes

Parkeersensoren vooraan

Parkeersensoren achteraan

Type trekhaak

Trekhaak vast

Beperkte technische diagnose

Airco werkend

Banden slijtageprofiel

Stationair draaien

Vlot starten motor

Rookontwikkeling

Bediening versnellingsbak

Handrem

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Werkende Accu

Geluid motor

Koppeling test

Ruitenwisservloeistof niveau

Verlichting

Ruitenwissers

Ja

OK

OK

OK

OK

OK

Slijtageniveau

225/55/17/97 H Licht metaal

Winterbanden:

V L

Uniroyal: 7 mm

V R

Uniroyal: 7 mm

A L

Michelin: 5 mm

A R

Michelin: 5 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit

Compressor

Ja

Ja

Total cost ex VAT

0,00

Dakstijl R, Deuk(en), Aanvaardbaar

0,00

Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), Aanvaardbaar

0,00



Velg alu A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 95,00



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Voorruit, Hersteld, P - Controleren 0,00




Vleugel V L, Slecht hersteld, P - Controleren 0,00



Dakstijl L, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 0,00




Motorkap, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 0,00



Dak, Hagelschade, PDR - Uitdeuken z. schilderen (hagelschade) 0,00



Vleugel A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 122,40

Vleugel A R, Deuk(en), POR - Ontruiken & schilderen		122,40
	Deur A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
	Velg alu V R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	95,00
	Buitenspiegel kap R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
	Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
		