



BMW X4: HL8311				
Onderstelnummer:	WBAXX110800R35195	Versie:	2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD	
1ste ingebruikname:	22/10/2015	Fiscale PK:		
Expertise Mileage:	48427	KW:	140	
Type koetswerk:	SUV	Kleur koetswerk	BLEU	
Versnelling:	MAN 6 VIT	Kleur koetswerk	Blauw	
Transmissie:	4 Wiel	Type lak	Metaal	
Brandstof:	Diesel	Velgen zomer	Aluminium	
Werkende Accu	Ja	Oliepeil	OK	
Aantal deuren	5	Parkeerplaats	2619	
Aantal zetels	5			
Aantal hoofdsteunen	4			
Velgen zomer	Aluminium			
Categorie	Personenwagen			
Oliepeil	OK			
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja			
Opties				
Radio CD		Centrale armsteun V		
GPS opslag		Hoedenplank/rolhoes		
GPS opslag	HD	Parkeersensoren vooraan		
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan		
Elect. ramen A				
Snelheidsregelaar				
Stuur multifunctioneel				
Verwarmde zetels V				
Radio multimedia				
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting			
Type GPS	GPS groot scherm kleur			
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder			
Type airco	Airco automatisch			
Beperkte technische diagnose				
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja	
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK	
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK	
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK	
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK	
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK	
Handrem	OK			
Slijtageniveau				
Winterbanden:	225/60/17/99 WINTER H Licht metaal			
	V L	Pirelli: 4 mm	V R	Pirelli: 4 mm
	A L	Pirelli: 4 mm	A R	Pirelli: 4 mm
Hulpmateriaal				
Herstelkit	Ja	Compressor	Ja	
Total cost ex VAT		220,20		
Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00		
No pictures to display				
Deur V L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen		63,00		
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00		
No pictures to display				
Drempel binnen V L, Kras(sen), Aanvaardbaar		0,00		
No pictures to display				

Gelijkvormigheidsattest, Ontbreekt, E - Vervangen	0,00
	
Vleugel A L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Richtingaanwijzer in achteruitkijkspiegel R, Gebroken, E - Vervangen	31,20
	
Motorkap, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deksel A, Steenslag, Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Kontaktsleutel, Beschadigd, Aanvaardbaar	0,00
	
Deur A R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
	
Drempel binnen A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Drempel binnen A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	
Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen	63,00
	
Kontaktsleutel, Ontbreekt, Aanvaardbaar	0,00
	
Deur A L, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
No pictures to display	