



OPEL Astra: DH9147			
Onderstelnummer:	W0LPD8EAXE8048602	Versie:	ASTRA BRE ecoFLEX Enjoy St&St 95PK
1ste ingebruikname:	2/06/2014	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	197573	KW:	70
Type koetswerk:	Break	Kleur koetswerk	Blauw
Versnelling:	MAN 5 VIT	Type lak	Metaal
Transmissie:		Velgen zomer	Staal
Brandstof:	Diesel	Oliepeil	OK
Werkende Accu	Ja	Parkeerplaats	3332
Aantal deuren	5		
Aantal zetels	5		
Aantal hoofdsteunen	5		
Velgen zomer	Staal		
Categorie	Personenwagen		
Oliepeil	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties	
Radio CD	Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V	
Elect. ramen A	
Snelheidsregelaar	
Stuur multifunctioneel	
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting
Type GPS	GPS groot scherm kleur
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof
Type airco	Airco manueel

Beperkte technische diagnose			
Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau				
Zomerbanden:	215/60/16/99 V Staal			
	V L	Goodyear: 3 mm	V R	Goodyear: 3 mm
	A L	Goodyear: 3 mm	A R	Goodyear: 3 mm

Hulpmateriaal	
Reservewiel	Ja Krik Ja

Total cost ex VAT	2249,26
Vleugel A L, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	308,20



Vleugel V R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	220,18
--	--------



Reklaming sitting A R, Vlek, Reinigen	42,00
---------------------------------------	-------

Bekleding zitring A R, viek, reinigen 12,00



Drempel buit. R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 310,50



Deksel A, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deur A R, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Buitenspiegel kap L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 259,80



Bumper A, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 211,80



Deur V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 318,35



Deur V R, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 290,08

